



Information über Markierungen auf Nadeln, Düsen und Luftköpfen

Um die unterschiedlichen Größen besser unterscheiden zu können, haben Nadeln, Düsen und Luftköpfe Markierungen.

Harder & Steenbeck

Nadel	Größe	Markierung
	0,15	_____
	0,2	=====
	0,4	=====
	0,6	=====
	0,8	keine
	1,0	keine
	1,2	keine

Colani Nadeln, Düsen und Luftköpfe haben ab 0,8 keine Markierung

Düse	Größe	Markierung
	0,15	_____
	0,2	=====
	0,4	=====
	0,6	=====
	0,8	keine
	1,0	keine
	1,2	keine

Luftkopf	Größe	Markierung
	0,15	_____
	0,2	=====
	0,4	=====
	0,6	=====
	0,8	keine
	1,0	keine
	1,2	keine

Hansa

Nadel	Größe	Markierung
	0,2	_____
	0,3	=====
	0,4	=====

Düse	Größe	Markierung
	0,2	_____
	0,3	=====
	0,4	=====

Luftkopf	Größe	Markierung
	0,2	_____
	0,3	=====
	0,4	=====